附属物スクリーニング調査

事例紹介　/　調査段階

使用装置：コロージョンドクター

調査技術者：附属物スクリーニング調査技術者（EITAC一般社団法人弾性波診断技術協会）









[redacted]　測定日：[redacted]

断面図



測定結果一覧表

角度	判定	腐食指数	Fエコー	Bエコー
0°	△	3.75	13.45	3.59
90°	×	11.18	47.95	4.29
180°	△	3.72	10.19	2.74
270°	△	3.84	14.62	3.80
総合	×			











株式会社共栄テクノ

附属物スクリーニング調査

事例紹介　/　掘削確認

使用装置：コロージョンドクター

調査技術者：附属物スクリーニング調査技術者（EITAC一般社団法人弾性波診断技術協会）










株式会社共栄テクノ