附属物スクリーニング調査（内部腐食）


事例紹介　/　健全支柱


使用装置：コロージョンドクター

調査技術者：附属物スクリーニング調査技術者（EITAC一般社団法人弾性波診断技術協会）









	板厚調査結果（mm）	
角度	一回目　測定厚	二回目　測定厚
0°	3.18	3.19
90°	3.05	3.06
180°	3.05	3.13
270°	3.21	3.23




株式会社共栄テクノ

附属物スクリーニング調査（内部腐食）

事例紹介　/　腐食支柱


使用装置：コロージョンドクター

調査技術者：附属物スクリーニング調査技術者（EITAC一般社団法人弾性波診断技術協会）









	板厚調査結果（mm）	
角度	一回目　測定厚	二回目　測定厚
0°	2.89	2.87
90°	2.77	2,81
180°	2.67	2.78
270°	2.72	2.89



株式会社共栄テクノ